

Sommario

GCode

3

Gcode per inserimento oggetti nella stampa

3

GCode

Gcode per inserimento oggetti nella stampa

;=====pausa per inserimento oggetti=====

M400

G1 E-3 F3600

G60

G1 X2 F3000

M0 Clicca per continuare ;==si ferma e attende per continuare==

G1 E3 F3600

G92 E0

G61

;=====fine pausa inserimento oggetti=====

Fonte:

Wiki - Progetti

Autore:

Walter62

Ultimo aggiornamento: **2024/03/03 05:25**

