

# Sommario

GCode .....

3

*Gcode per inserimento oggetti nella stampa* .....

3



# GCode

## Gcode per inserimento oggetti nella stampa

pausa per inserimento oggetti

M400

G1 E-3 F3600

G60

G1 X2 F3000

M0 Clicca per continuare ;===si ferma e attende per continuare===

G1 E3 F3600

G92 E0

G61

fine pausa inserimento oggetti

Fonte:

**Wiki - Progetti**

Autore:

**Walter62**

Ultimo aggiornamento: **2024/03/03 05:26**

