Sommario

GCode 3
Gcode per inserimento oggetti nella stampa 3

GCode

Gcode per inserimento oggetti nella stampa

pausa per inserimento oggetti

M400
G1 E-3 F3600
G60
G1 X2 F3000
M0 Clicca per continuare ;===si ferma e attende per continuare===
G1 E3 F3600
G92 E0
G61

fine pausa inserimento oggetti

Fonte:
Wiki - Progetti

Autore:
Walter62

Ultimo aggiornamento: **2024/03/03 05:26**