

Sommario

Pagina dei suggerimenti 3

Pagina dei suggerimenti

Su questa pagina potete inserire i vostri suggerimenti seguendo il seguente schema (inserire anche le righe:

[nickname] - [data]

suggerimento / richieste / consigli / correzioni

[eventuale recapito]

RISOLTO: Attenzione, nell'immagine Jessie di 123solar, il percorso di aurora non deriva dal comando "cd /home" ma va modificato in "cd /home/pi" altrimenti i comandi del software aurora daranno il risultato di "istruzione non consentita" e non ci sarà comunicazione con l'inverter attraverso l'interfaccia usb. Non capisco come possa aver funzionato ad altri utenti che hanno ricopiato l'immagine di solar Jessie.

TO-DO: nell'immagine di 123solar aggiungere l'installazione di "lftp"

<https://www.microsoft.com/it-it/software-download/windows11>
sistema-informazioni sul sistema

Click destro - monta

Prompt comandi - esegui come amministratore

x: invio

setup.exe /product server

scarica aggiornamenti e drive (non ora)

Fonte:

Wiki - Progetti

Autore:

Walter62

Ultimo aggiornamento: **2025/01/27 02:58**

